

## Åtgärder för värme i våra bussar

Under 2023 och 2024 har en hel del insatser gjorts för att få ordning på värmestyrningen av ramperna på depån och för att få fordonen att bli varma innan utkörning.

Tyvärr har vi ändå fått problem nu när det blivit kallare ute; bussarna har inte varit varma i rätt tid utan de har behövt startas upp manuellt.

Efter de senaste dagarnas problem har vi gjort ytterligare felsökning av styrsystem och bussar, där mycket krut lagts på att hitta lösningar.

Det vi hittat och jobbar på nu är:

- IR-sändare på vissa bussar har tappat effekt i kylan, vilket inte visat sig förrän vid 8-10 minusgrader. Dessa sändare ska nu bytas ut.
- Vissa temp-givare på förarplatsen har visat sig vara defekta. Dessa ska bytas ut.
- Inställningar i styrsystemet av värmen på ramperna har blivit felaktiga efter en större uppdatering. Detta är nu åtgärdat.

Bevakning av bussar och system fortsätter och resurser har tillsatts för att stötta upp ytterligare under kyliga mornar.

/Trafikavd, Tekniska avd