

Fortsatt felsökning Mobilläsarna (VAL 100)

Felsökning och utbyte av felande utrustning pågår fortfarande.
Om mobilläsaren ej fungerar så ska detta anmälas till trafikledningen och en "huva" ska täcka utrustningen – inga egna papperslappar ska användas.

Bra att veta:

- Läsarna är kopplade till inloggning i ICU (skyltsystem). "Ej i trafik" visas tills bussen är vid första hållplats på linjen.
- Smuts på glaset försämrar läsfunktionen.
- Solljus på läsaren påverkar avläsningskvalitén

Vid problem med skyltsystem i bussen så påverkas även mobilläsarna. Se till att alltid logga in och ut ordentligt i ICU.
Som förstärkningsbuss kommer du behöva täcka över mobilläsaren, då systemet bara kan hantera ett inloggat fordon per tur.

