

Mdl 01/2025
2025-01-29

Angående UL-meddelande 2025-013 (VAL 100)

För att kunna delge UL information gällande omfattningen av problemet med biljettläsarna så behöver vi få in felrapporter från er förare när läsarna inte fungerar.

Vi ser idag att det saknas felanmälningar på bussar som går med övertäckta läsare. I vissa fall kan också bil 900 komma ut och hjälpa till med en omstart av enheten.

/Trafikavdelningen

Vad gör du om biljettläsaren (VAL 100) inte startar direkt?

Det händer att biljettläsaren (VAL100) inte startar upp direkt på morgonen då du tar bussen från garage eller ramp.

Men det är viktigt att du **INTE TÄCKER ÖVER** eller hänger **kvittoremsor runt** biljettläsaren eftersom den alltid hoppar i gång efter en stund.

Resenären ska alltid blippa sin biljett i biljettläsaren så att vi säkerställer att de har en godkänd biljett.

